

2. Краткая характеристика предоставляемых услуг на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Дошкольное образование (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети в возрасте младенческого и раннего возраста до окончания образовательных отношений

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность - 280 детей, 82 сотрудника (проектная нагрузка)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд на маршрутном такси № 112 до остановки Банк

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта: от остановки транспорта: 700 метров;

3.2.2 время движения: (пешком): 10-15 минут;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые, переход через проезжую часть от остановки не требуется

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): есть, бордюры

3.3 Основные показатели доступности объекта:

Согласно п. 2.4 Правила приёма обучающихся в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад-ясли комбинированного вида № 1 «Солнышко», утвержденных приказом заведующего № 8/1-од от 11 января 2021 г., дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Рекомендации по адаптации также предусматривают мероприятия по обеспечению доступности для сопровождающих.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Наличие/отсутствие	Рекомендации в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет	Не предусмотрены. Рассмотреть возможность обращения в городские службы, администрацию города об оборудовании общественной парковки транспортных средств для инвалидов с установкой наземного трафарета размером 6,0х3,6 м и вертикального знака доступности для парковки транспорта инвалида
2	Сменные кресла-коляски	есть	
3	Адаптированные лифты	нет	Не предусмотрены
4	Поручни	есть	Вход в здание. Пандус: расстояние между поручнями превышает предел, установленный нормативными требованиями Установить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м (5.1.15) Межэтажные лестницы внутри здания: поручень установлен только с одной стороны: Поручни расположить с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м с завершающими горизонтальными частями поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м с травмобезопасным исполнением (6.2.11) Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 (6.2.12) Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано опорными поручнями согласно установленным требованиям (раковина и унитаз) Бассейн: предусмотреть пологую лестницу с размерами, не менее: подступенков - 0,14; проступей - 0,3. Лестницу устраивают вне габаритов ванны (8.5.9)
5	Пандусы	есть	Вход в здание. Пандус: По продольным краям маршей пандуса для предотвращения соскальзывания трости или ноги предусмотреть бортики высотой не менее 0,05 м (6.2.10) Музыкальный и физкультурный залы размещены на 2 этаже. Пандусы и адаптированные лифты, предназначенные для преодоления высот инвалидами-колясочниками и инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, отсутствуют. Обеспечение полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, возможно только в случае проведения реконструкции или капитального ремонта путем установки пандусов, подъемных платформ или лифтов, доступных для инвалидов на кресле-коляске и других МГН (5.1.14) В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществить проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов в рамках "разумного приспособления": при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне первого этажа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании, в том числе для проведения музыкальных и спортивных мероприятий. (п. 8.1.2).
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет	Бассейн: Для обеспечения доступа в бассейн инвалидов, использующих костыли, трости и инвалидные коляски, которые не имеют возможности использовать наклонную лестницу, рекомендуется приобретение подъемника для инвалидов (4.3.8 СП 31-113-2004)
7	Раздвижные двери	нет	Не требуются
8	Доступные входные группы	Есть	Вход на территорию объекта не оборудован информацией об объекте, доступной для инвалидов и маломобильных граждан – установить информацию об объекте Вход в здание. Лестница: высота первой ступени отличается от высоты последующих ступеней Ступени лестницы установить одинаковой высоты (5.1.12)

			<p>Вход в здание. Тамбур: При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м при реконструкции его ширину установить не менее 2,3 м (6.1.8) Установить ширину одной створки двери не менее 0,9 м (6.1.5) Пороги демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки установить на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м (6.1.6)</p>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	есть	<p>Установить систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи (6.3.6) Установить выключатели света на высоте, доступной для человека, передвигающегося на кресле-коляске Придерживаться требований раздела 6.3</p>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет	<p>Калитка на входе: рекомендуется оборудование доступного для маломобильных граждан входа на территорию объекта, учитывая ширину дверного проема, высоту порога. Ненормативная ширина дверных полотен/проемов в основные функциональные зоны(медкабинет, процедурная, ингаляторий, логопед, изолятор, кабинет массажа). дверных проемов, ведущих к межэтажным лестницам и открытым проемам в коридорах: Расширение дверных проемов до значения 0,9 м возможно в случае проведения реконструкции или капитального ремонта. Пороги демонтировать либо установить не более 0,014 м (6.1.5, 6.2.4) Эвакуационные пути: Рекомендовано определить путь эвакуации инвалидов и приведение его в соответствие с требованиями раздела 6.2. «Пути эвакуации» СП 59.13330.2016</p>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Есть	<p>Присутствует</p>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть	<p>Установить рядом с дверьми основных функциональных зон (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, спортзал) информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения и использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверьми со стороны ручки на высоте 1,2-1,6 м. (6.5.9) Бассейн: Выделить контрастным цветом периметр края бассейна (8.5.10)</p>
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	<p>Установлены: световые маяки информационная схема размещения помещений в здании световое текстовое табло для дублирования звуковой информации светозвуковые маяки для поддержки ориентирования инвалидов по зрению и слуху (Раздел 6.5 СП 59.13330.2016)</p>
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	Нет	<p>Перед дверью в здание, доступными дверными проемами, маршами лестниц, межэтажных лестниц, входами на лестничные клетки установить напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (5.1.10, 6.2.8) Межэтажные лестницы: Установить контрастную маркировку крайних ступеней межэтажных лестниц шириной 0,08-0,1 м (6.2.8)</p>

			Установка направляющих тактильных указателей не требуется в связи с шириной коридоров менее 4 м (п 4.3.5 ГОСТ Р 52875-2018)
15	Пути движения на территории	есть	Прилегающая территория: Устранить перепады высот у бордюров путем оборудования плавного бордюрного съезда (5.1.5) Оборудовать территорию комплексной системой навигации, облегчающей передвижение по территории, путем установки в том числе контрастно-тактильных указателей, пиктограмм (5.1.3) На территории объекта размещены детские площадки, предназначенные для прогулок на свежем воздухе. На пути движения к площадкам установлены лестницы. Предусмотреть доступный маршрут движения для инвалидов и маломобильных граждан для проведения прогулок на воздухе на детских площадках (лестница, плавный заезд для кресла-коляски) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016
17	Места отдыха	есть	В холле предусмотреть место для отдыха инвалидов с опорой для спины и подлокотником (5.3.1)

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие при входе в объект вывески с названием учреждения, графиком работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть	На входе на территорию объекта информация об объекте отсутствует. На входе в здание имеется вывеска с названием учреждения, графиком работы, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Установить на высоте от 1,2 до 1,6 м
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет	Рекомендована разработка Порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет	Рекомендована разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей
4	Наличие работников учреждения, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет	Рекомендовано назначить ответственных сотрудников приказом руководителя
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником учреждения	нет	Рекомендовано оказание помощи по перемещению инвалида по территории объекта сотрудником, ответственным за сопровождение инвалида
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	нет	Штатным расписанием не предусмотрено
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет	не используется
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты	нет	Отразить возможность допуска собаки-проводника на объект в Порядке по оказанию помощи инвалидам на объекте, определить порядок действий сотрудников при посещении учреждения лица с собакой-поводырем в должностных

	Российской Федерации		инструкциях
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	есть	
10	Адаптация официального сайта учреждения, предоставляющего услуги в сфере социальной защиты, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт адаптирован http://lermids1.ucoz.com/index/vizitka/0-13	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	есть	Обеспечить при необходимости

5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п.п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ВНД»

«А» - универсально, «Б» - доступно-отдельные зоны, «ВНД» - временно недоступен

6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С); ДЧ-И(Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С); ДП-И(Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,С); ДП-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,С); ДП-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,С); ДП-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,С); ДП-И(О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимые для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ:

Сроки исполнения запланированных работ указаны ориентировочные, выполнение работ возможно при наличии бюджетного финансирования учреждения, исходя из технического задания на проектно-сметную документацию по ремонту учреждения

7.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Запланированные сроки выполнения
1	Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов	2021

2	Оборудование путей эвакуации системой звукового, светового оповещения в экстренных случаях и информационными знаками	2021
3	Приобретение и установка знаков, пиктограмм, информирующих указателей (входы, выходы, повороты, направление путей движения)	2022
4	Приобретение и установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения рядом с дверьми основных функциональных зон (вход в здание, медицинский кабинет, музыкальный зал, санитарно-гигиенические помещения, физкультурный зал)	2022
5	Установка системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи в санитарно-гигиеническом помещении Установка выключателей света на высоте, доступной для человека, передвигающегося на кресле-коляске	2022
6	Оборудование места отдыха для инвалидов с опорой для спины и подлокотником	2023
7	Работы по устранению перепадов высот у бордюров путем оборудования плавных бордюрных съездов	2023
8	Ремонтные работы по увеличению ширины тротуара, ведущего от входа на территорию к доступному входу	2023
9	Приобретение и установка предупреждающих тактильно контрастных указателей перед дверью в здание, доступными дверными проемами, маршами лестниц, межэтажных лестниц, входами на лестничные клетки, контрастной маркировки краевых ступеней всех лестниц	2023
10	Ремонтные работы по приведению ступеней лестницы, ведущей ко входу в здание, к единой высоте	2024
11	Оборудование нормативными поручнями внутренних и межэтажных лестниц, Переустановка поручней пандуса в пределах ширины между ними 0,9-1,0 м Установка бортиков вдоль пандуса	2024
12	Установка дренажных решеток на ливнеотвод	2025
13	Ремонтные работы на территории объекта по оборудованию доступного маршрута к детским площадкам, предназначенным для прогулок, с соответствующим оборудованием лестниц и плавного заезда для кресла-коляски	2025
14	Расширение дверных проемов, устранение порогов	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта
15	Дублирование внутренних лестниц на всех этажах лифтом или подъемной платформой, либо выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании, (п. 8.1.2).	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта
16	Оборудование в бассейне пологой лестницы, в случае необходимости - приобретение и установка подъемника для инвалидов, которые не имеют возможности использовать наклонную лестницу Выделение контрастным цветом периметра края бассейна	В порядке проведения реконструкции или капитального ремонта

7.2. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Запланированные сроки выполнения
1	Приобретение и установка вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2021
2	Разработка Порядка по оказанию помощи инвалидам на объекте, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2021
3	Разработка инструкции по вопросам, связанным с обеспечением доступности для сотрудников, проведение периодических инструктажей	2021
4	Назначение приказом руководителя учреждения сотрудников, ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг	2021
5	Назначение приказом руководителя учреждения сотрудников, ответственных за оказание помощи по перемещению инвалида по территории объекта	2021
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг	Нет, не требуется

	населению, требованиям их доступности для инвалидов	
8	Отразить возможность допуска собаки-проводника на объект в Порядке по оказанию помощи инвалидам на объекте	2021

7.3 При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"».

7.4. Период проведения работ: до 2030 года

7.5 Ожидаемый результат: доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения.

7.6 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте www.lermds1.ucoz.com

8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании :

1. Анкеты (информации об объекте) от « 14 » мая 2021 г.
2. Акта обследования объекта от « 14 » мая 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад-ясли комбинированного вида №1 «Солнышко» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.